




# GEOVENT

Slibestøvudsugning fra rotor-slibere og rystepudserne

Metalspånudsugning fra fræse-/dreje og save-processer

Svejsesudsugning direkte fra svejsepistolen

Almindelig arbejdsplads-rengøring



- A. Afkast - ren luft
- B. Højvakuumsunit
- C. Cyklon med opsamlingsspand
- D. Styretavle med automatisk start/stop
- E.  $\varnothing$ 100mm længdefalset rør
- F. Udlægger-arm 5,5 eller 6,5m
- G. Energi-konsol med 2 højvakuumsudtag  
1 stk. 400V og 1 stk. 230V stikkontakt  
3 stk. trykluftudtag samt start/stop knap til højvakuumsunit.
- H. 2 stk.  $\varnothing$ 50mm højvakuumsudtag med mikroswitch til start/stop af højvakuumsunit
- I. Rør under gulv
- J. Energi-satellit med  $\varnothing$ 80 mm højvakuumsudtag,  $\varnothing$ 150mm lavvakuums udtag, 1 stk. 400V og 2 stk. 230V stikkontakt samt 2 stk. trykluftudtag..

## Højvakuum